Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

ge	mäß
	§ 52a Abs. 5 BlmSchG§ 22a Abs. 5 DepV§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	HFP Bandstahl GmbH
Betriebsname	HFP Bandstahl GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Schäfergasse, 36433 Bad Salzungen
Anlagenbezeichnung	Beschichtungsanlage von Metalloberflächen mit organischen und anorganischen Schutzschichten
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	6.7 / Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tränken, mit einer Verbrauchskapazität von mehr als 150 kg organischen Lösungsmitteln pro Stunde oder mehr als 200 t pro Jahr
Anlagenzuordnung 4. BlmSchV	5.1.1.1
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Wartburgkreis, Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen
Kontakt	Tel.: +49(0)3695-61-6701 Email: info@wartburgkreis.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	01.02.2018
Datum des Berichtes	02.02.2018
Übersendung des Berichtes an	05.02.2017
Betreiber am	

2. Grundlage/Anlass

 □ Überwachungsprogramm □ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung □ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen □ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen □ Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung □ Sonstiges 				
Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	 Altanlagenanzeige gemäß § 67 BlmSchG von 1990 Genehmigungsbescheid gemäß § 4 BlmSchG vom 23.08.1993 Feststellungsbescheid gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 1 ArbZG vom 11.06.1997 Genehmigungsbescheid 50/97 gemäß § 16 BlmSchG vom 20.07.1999 Bescheid 43/04 gemäß § 15 BlmSchG vom 04.05.2004 Genehmigungsbescheid 70/04 gemäß § 16 BlmSchG vom 04.02.2005 			

10.10.2005

15.06.2006

Bescheid 129/05/A gemäß § 15 BlmschG

Genehmigung gemäß § 59 Abs. 1 ThürWG i.V.m. §§ 118ff a ThürWG (Indirekteinleitergenehmigung) vom

Bescheid 92/14/A gemäß § 15 BlmSchG vom 23.01.2015

3. Beteiligte Behörden

\boxtimes	untere Wasserbehörde
\boxtimes	untere Abfallbehörde
	untere Baubehörde
	untere Naturschutzbehörde
	untere Bodenschutzbehörde
	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
	Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
	Veterinäramt
	Sonstige ()

4.	Beteil	igte	Sach	/erstär	ndige
----	--------	------	------	---------	-------

☐ § 22 VAwS	
☐ §§ 26, 28 BlmSchG	
§ 29b BlmSchG	
Sonstige	Fachkraft für Arbeitssicherheit
5. Überwachungsumfang Gesamtanlage Anlagenteile Nähere Erläuterungen	immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage: zwei Beschichtungslinien incl. Nebenanlagen
6. Prüfthemen	
Lärm Abfall Abwasser wassergefährdende Stoffe Boden Betriebssicherheit Sonstiges	
Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	BVT–Merkblatt "Oberflächenbehandlung unter Verwendung von organischen Lösemitteln"
7 Eurobuicos	

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
keine oder		nicht notwendig
geringfügige		☐ Mitteilung an Betreiber

Abweichungen	
wesentliche Abweichungen	keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt Aufforderung an Be- treiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
X relevante Abweichungen	 keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ✓ Aufforderung an Betrieber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ✓ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ✓ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
schwer- wiegende Abweichungen	 ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen ☐ Widerruf der Genehmigung