

Anhang 1 zum Überwachungsprogramm WAK (Stand 02.01.2019)

Zusammenstellung der von der Überwachungsbehörde im Geltungsbereich des Überwachungsprogramms zu überwachenden Anlage mit Überwachungsturnus

	Anlage	Nr. nach Anhang 1 der 4. BImSchV	Nr. nach Anlage 1 der IE-RL	Name/Firma	Standort	Straße/Ortsteil	Gewässerbenutzung nach IZÜV	Überwachungsturnus (Jahre)
1	Heizkraftwerk Bad Salzungen	1.1	1.1	Thüringer Energie AG	36433 Bad Salzungen	Langenfelder Straße 82	x	3
2	Aluminium Gießerei (Druckgießmaschinenanlage – Anlage)	3.8.1	2.5 b	ae group gerstungen gmbH	99834 Gerstungen	Am Kreuzweg / Untersuhl		1
3	Aluminium Schmelzanlage	3.4.1	2.5 b	ae group gerstungen gmbH	99834 Gerstungen	Am Kreuzweg / Untersuhl		1
4	Raffination und Hydrierung von Ölen und Fetten	4.1.21	4.1 b	LipiTec GmbH & Co. KG	36404 Sünna	Gewerbegebiet an der B84		1
5	Behandlung gefährl./nicht gefährl. Abfälle	8.11.2.1	5.1 b	M. Kummetat GmbH & Co. KG	36466 Dermbach	Untere Röde 15		3
6	Lagerung gefährlicher/nicht gefährlicher Abfälle	8.12.1.1	5.5	M. Kummetat GmbH & Co. KG	36466 Dermbach	Untere Röde 15		3
7	Bodensanierungsanlage	8.7.1.1	5.1 a	Mittelsdorf Recycling	36460 Krayenberg-gemeinde	Industriestraße 2 / Merkers	x	2
8	Kompostierungsanlage	8.5.1	5.3 a i	Veolia Umwelt-service West GmbH	36419 Geisa OT Otzbach	Röd 1		3
9	Schredderanlage zur Behandlung v. nicht gefährlichen metallischen Abfällen	8.9.1.1	5.3 b iv	RVT Rohstoff-verwertung GmbH & Co. KG	36460 Krayenberg-gemeinde OT Merkers	Industriestraße 4		1
10	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	8.12.1.1	5.5	TDE Recycling GmbH	36456 Barchfeld-Immelborn	Gewerbegebiet Im Vorwerk 22		3
11	Behandlung gefährlicher Abfälle	8.11.2.1	keine eigenständige Nr.	TDE Recycling GmbH	36456 Barchfeld-Immelborn	Gewerbegebiet Im Vorwerk 22		3
12	Hähnchenmast-Stallanlage	7.1.3.1	6.6 a	Geflügelmast Deubachshof	99819 Krauthausen OT Deubachshof	Am Tellberg 3		3

13	Sauen- und Schweinemastanlage	7.1.8.1	6.6 c	TOS GmbH Behringen	99820 Hörselberg- Hainich OT Wolfsbehringen	Kleine Wiese 2		3
14	Bandlackieranlage	5.1.1.1	6.7	HFP Bandstahl GmbH	36433 Bad Salzungen	Schäfergasse 1		3
15	Schlackeaufbereitungsanlage	8.11.2.3	5.3 b iv	Jakob & Naumann Umweltdienste GmbH	99826 Mihla	Deponie Mihla- Buchenau		1
16	Biogasanlage	8.6.3.1	5.3 b i	Rhönland eG	36466 Dermbach	Am Lindig		1